

3A / 包材禁止使用物質

表 3A 中之化學物質係針對提供給南亞科技的包裝均質材料禁止刻意使用或必須滿足其閾值。

Item	Substance Name
1	重金屬物質（鎘、鉛、汞及六價鉻）
2	聚溴聯苯類 (PBBs)
3	聚溴二苯醚類 (PBDEs)
4	聚氯乙烯(PVC)及其混合物
5	全氟辛烷磺酸鹽 (PFOS)
6	甲醛
7	發泡聚苯乙烯(EPS)
8	二氯化鈷
9	氯
10	溴 (當總溴有檢出值之增測項目，須參考 10-1~10-3 增測)
10-1	四溴雙酚-A (TBBPA)
10-2	六溴環十二烷 (HBCDD)
10-3	甲基二溴二苯甲烷 (DBBT)
11	特定鄰苯二甲酸酯類： 鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP) 鄰苯二甲酸二丁酯 (DBP) 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基酯) (DEHP) 鄰苯二甲酸二異丁酯 (DIBP)